

Sonda da Petrobras na Foz do Amazonas será auditada após vazamento

Category: BRASIL, ECONOMIA, GERAL

escrito por Chellsen Carneiro | 28 de janeiro de 2026



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fará, entre os dias **2 e 7 de fevereiro**, uma auditoria para verificar as condições de segurança da sonda operada pela **Petrobras** na bacia da **Foz do Amazonas**. A fiscalização ocorre após o vazamento de cerca de **18 mil litros de fluido de perfuração**, registrado em **4 de janeiro**, durante a perfuração do poço exploratório **Morpho**, no bloco **59 (FZA-M-59)**, localizado a aproximadamente **175 quilômetros da costa do Amapá**.

O **Ibama** encaminhou, em **7 de janeiro**, um ofício à Petrobras solicitando informações técnicas sobre o vazamento de fluido biodegradável ocorrido durante a perfuração marítima no bloco FZA-M-59, na **Margem Equatorial**. A estatal informou que houve perda de fluido em **duas linhas auxiliares** que conectam a sonda ao poço Morpho, afirmou ter adotado medidas de controle e declarou que **não houve danos ao meio ambiente ou às pessoas**.

No documento, o órgão ambiental também requisitou a elaboração de um **relatório técnico** detalhando as causas do acidente, a composição do fluido vazado, laudos laboratoriais, avaliação de impactos e medidas para evitar a repetição do episódio, **sem estabelecer prazo** para a entrega das informações. O Ibama

destacou ainda que as **condicionantes da licença ambiental podem ser modificadas** ao longo da atividade, mediante anuênciam do órgão.

Índices de acidentes

Dados da **InfoAmazonia**, com base em informações da ANP, indicam que a região apresenta **índices de acidentes mecânicos superiores à média nacional**. Desde 1970, **41 das 156 tentativas de perfuração** nas bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão e Barreirinhas foram interrompidas por falhas mecânicas, o equivalente a **26%**. No restante do país, esse percentual é de cerca de **7%**.

Na bacia da Foz do Amazonas, onde está localizado o bloco 59, **28% dos poços autorizados** tiveram as atividades paralisadas por acidentes mecânicos. Em **Barreirinhas**, o índice chega a **35%**, e na **Pará-Maranhão**, a **15%**. Já nas bacias de **Campos e Santos**, no Sudeste, as interrupções variam entre **5% e 7%**, ainda de acordo com a InfoAmazonia.

O poço Morpho é atualmente o **único classificado como “em perfuração”** na costa amazônica nos registros da ANP e não integra o levantamento histórico, que considera apenas poços abandonados por acidentes mecânicos. Até hoje, **nenhum dos 156 poços perfurados na costa amazônica entrou em produção comercial** de petróleo ou gás.

O que diz a Petrobras

Em nota divulgada no dia **20 de janeiro**, a Petrobras informou que identificou, no domingo (4), a perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho. Segundo a companhia, o vazamento foi **imediatamente contido e isolado**, e as linhas serão trazidas à superfície para **avaliação e reparo**.

A estatal afirmou ainda que **não há problemas com a sonda ou**

com o poço, que permanecem em condições seguras de operação. De acordo com a Petrobras, o episódio **não oferece riscos à segurança da perfuração**, e o fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos, além de ser **biodegradável**, não causando danos ao meio ambiente ou às pessoas.

A empresa informou também que adotou todas as medidas de controle previstas, notificou os órgãos competentes e respondeu a um ofício do **Ministério Público Federal no Amapá**, apresentando as informações solicitadas.

A auditoria da ANP deverá subsidiar a avaliação sobre a **continuidade das atividades no bloco** e eventuais **medidas adicionais de segurança** a serem adotadas na região.

Fonte: *O Liberal* e **Publicado Por:** *Jornal Folha do Progresso* em 28/01/2026/16:21:28

O formato de distribuição de notícias do [Jornal Folha do Progresso](#) pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a [receber as notícias](#) do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

- [Clique aqui e nos siga no X](#)
- [Clica aqui e siga nosso Instagram](#)
- [Clique aqui e siga nossa página no Facebook](#)
- [Clique aqui e acesse o nosso canal no WhatsApp](#)
- [Clique aqui e acesse a comunidade do Jornal Folha do Progresso](#)

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e

saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadopresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp [\(93\) 984046835](https://wa.me/5593984046835)– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: [-93- 984046835](https://wa.me/5593984046835) (Claro)
-Site: www.folhadopresso.com.br e-mail: folhadopresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com